The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3---उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] No. 2241

नई दिल्ली, सोमवार, मई 10, 1999/वैशाख 20, 1921 NEW DELHI, MONDAY, MAY 10, 1999/VAISAKHA 20, 1921

खारा और उपभोवता मामले मंत्रालय

(उपभौक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 1999

सा. का. नि. 323 (अ).— केंद्रीय सरकार, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 🛚 1976 का 60% की धारा 83 झारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बाट और माप मानक % साधारण% नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्धात -

- 1. 👫 🕏 इन नियमों का संक्षिप्त नाम बाट और भाष मानक 🤋 साधारण 🖺 सशोधन नियम, 1999 है । 📲 🕮 ये 1 ज़लाई, 1999 की प्रवृत्त होंगे ।
- 2. बाट और माप मानक हमाधारणह नियम, 1987 मैं -

इं। इं। सातवीं अनुसूची में, शीर्ष क में, निम्नलिखित मदों का लीप किया जाएगा, अर्धात :-

हुं। हुं मध्याम्। इं। हुं

द्वीम स्केल"

शांश "भागना।

कारंटर मशीन" और

※iii※ "判团 (X

उबचालित तोलन मशीन"

🖁 🛙 🖁 सात्रवी अनुसूची में, शीर्ष ख में, भाग ॥ के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

भाग =।।। = साधारण अपेक्षाएं

प्रवर्ग 1.

निम्नलिखित प्रवर्ग के तील उपकरण इस भाग में सम्मिलित किए गए हैं :-

बीम स्केल **新新**

काउन्टर मरीने % मुख्

- 2. संरचना
- ॐक ॐ तील उपकरण ऐसी सामग्री, डिजाइन और संरचना की होगी कि सेवा के सामान्य दशाओं के अधीन :-
 - ३३३ उनमें शुद्धता बनी रहती है ।
 - 👫 👫 📉 बारबार समायोजन की आवश्यकता बिना वे समाधानप्रद रूप में कार्य करते हैं ।
 - 👫 🗀 🚉 उनके अत्यावश्यक पुर्जे में अत्याधिक जोर नहीं उत्पन्न होता ।
- अर्थः सभी तील उपकरण, जिनमें विषय भुज तुला है उस प्रकार के होंगे जिन्हें सामान्यतया कंपायमान प्रकार के कहा जाता है ।
- अगः कंपायमान प्रकार का उपकरण वह उपकरण है जिसका सूचक संतुलन की स्थिति के दोनों ओर हिलता दुलता रहता है ।
- श्रमः तोल उपकरणों अच्छी कारीगरी और परिष्कृति के होंगे ।
- ३ड.३ तोल उपकरणों की, जिनमें ऐसे समुद्ध्य पुर्जे होते हैं, जिनके बिना उपकरण की शुझता प्रभावित होती है, संरद्धना इस प्रकार से की जाएगी कि उन पुर्जी के बिना उपकरण का उपयोग करना समवन नहीं हो । इन पुर्जी को उन तोल उपकरणों के, जिनके वे आवश्यक घटक हैं, साथ उद्धित रूप से प्रिलक्षित किया जाएगा ।
- अबङ जहां किसी उपकरण के पुर्जे परस्पर बदले जाने वाले उत्क्रमणीय हैं वहां ऐसे पुर्जे परस्पर बदले जाने या उत्क्रमण से उपकरण की शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- ै छ ै तोल उपकरणों में सभी अंशांकनों में खींचे या एक समान रेखा, सुरूपष्ट रूप से दिशत होंगी, जिन्हें इस प्रकार चित्रित, मृद्रित, कर्तित या उच्चिवित किया जाएगा कि सभी स्चकों या सरकबां प्याज की स्थित का रूपष्ट रूप से पता लग सके । सभी संख्यांकित अंशांकन और उनके उप-विभाजनों को लघु अंशांकनों से लम्बी रेखाओं बारा चिन्हित किया जाएगा ।
- ंजं कीलक, नुकील सिरे और धारक जहां वे उपयोग किए जाते हैं, केट या उचित कठोर सामग्री के या उचित क्वालिटी स्टील के होंगे । स्टील क्षुरधार और धारक नीचे विनिर्दिष्ट कठोरता वाते होंगे :--
 - 10 किलोग्राम और उससे कम की धारिता वाले वर्ग "म" और "घ" के बीम स्केलों के लिए ---
 - 54 राकवेल "सी" से अनाधेक ।
 - हा । है अ**न्य** तोल उपकरणों के लिए ू— 60 से 66 राकबेल "सी",
- अझः कीलक, नुकिल सिरे और धारक सही और निश्चित् रूप में सुरक्षित होंगे । उन्हें संरक्षण और धूल से बचाया जाएगा ।
- इ.इ. देतुर दण्ड चक्र ४ रैंक-पिनियन४ उचित कठोरता सहय सामग्री के होंगे और अन्दी प्रकार से परिष्कृत किया जाएगा ।

- ४ठः स्टील गज वाले तोल उपकरणों की दशा में निब्ध खोंचे में सुरक्षित रहेगी ।
- ※ड. श्रम्किति सिरे, व्यावहारिक रूप से थारक की पूरी लम्बाई की संभाले होंगे.
- **ः चिन्हाकन**
- ॐक ॐ सभी तोल उपकरणों पर निम्नलिखित चिन्हाकन होगा :
 - 🚁 🖹 विनिर्माता का नाम या उसका रजिस्दीकृत व्यापार बिन्ह ।

 - ः 🕬 🛚 वर्ग जहां लागु होता हो ।
- टिप्पण :- विनिर्माता का नाम या रिजरुदीकृत व्यापार चिन्ह ऐसा होगा जो सत्यापन प्राधिकारी की स्टांप या मुद्रा के लिए प्रिटेपूर्ण नहीं होगा ।
 - ंखः चिन्हांकन अमिट होगा और इस प्रकार के आकार, प्रकार तथा सपष्टता का होगा कि उपकरण के सामान्य परिस्थितियों में प्रयोग करने पर सरत्तता से पढ़ा जा सके ।
 - गंश तोल उपकरण पर लिखे गए सभी अंक भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप में होंगे।

मृद्राबंद करना

सभी तोल उपकरणों के साथ विनिर्माता झारा मृद्ध धातु का ऐसा पलग या फूदार कील लगाई जाएगी जिस पर सत्यापन प्राधिकारी या स्टोप या मुद्धा लगाई जाएगी । ऐसा पलग या फूलदार कील उपकरण के सहजदृश्य भाग में लगाई जाएगी और उसे ऐसी रीति से लगाया जाएगा कि मुद्धा को अरुपित/मिटाए किए बिना उसे हटाबा न जा सके ।

भाग । 🖰 - बीम स्केल

1. परिभावाएं:

- कि बीम स्केल एक समान भुजाओं का, जिसमें 3 क्षुर धार, तीन वेअरिंग, बीच में एक स्वक है और क्षुर धारों के मिरों पर पलडे लटकते ही, तोलन उपकरण है ।
- श्याश सूक्ष्म माहिता ऐसे न्यूनतम भार के रूप में अभिन्यक्त होगी जिसे यदि एक पलड़े पर और रखा जाए या हटाया जाए तो इस कारण से सूचक साम्योवस्था से हटता देखा जा सके । टिप्पण —
- ३1३ सूक्ष्मशाहिता अंक केवल उन्हीं बीम स्केली के लिए निधीरित किया जाएगा जिनमें सेक्टर प्लेट सहित सूबक लगा हो, अन्य बीम स्केली में सूक्ष्मगाहिता परीक्षण प्रयुक्त होगा ।

*2 * "क" वर्ग के सभी बीम स्केलों पर सूचक सहित सेक्टर प्लेट या माप मान लगे होंगे ।
*2 * लृटि * भुजाओं की असमानता के कारण * - बीम स्केल की असमान भुजाओं के कारण विनिर्दिष्ट भार दशाओं में त्रृटि, पलड़ों पर बराबर द्रव्यमान का भार करने के लिए तराज् को बराबर करने के लिए उराज् को बराबर करने के लिए उराज् को

※ड. महत्तम प्रृटि अभुजाओं की असमानता के कारण अन्याम स्केल की भुजाओं की असमानता के कारण महत्तम प्रृटि, वह प्रृटि होंगी जो धामता अपूर्ण भार आकी स्थिति में 2 भारों को संतुलित करने के लिए निर्धारित हो ।

वर्ग और क्षमताएँ

हक है बीम स्केल सारिणी 43 ख से 43 ड. में क्रमान्सार विनिर्दिष्ट सीमा तक स्थम ग्राहिता अंक∕स्थमग्राहेता और महत्तम ग्रुटि के आधार पर चार वर्गी, अर्थात "क", "ख", "म" सा "ध" में से कोई एक होगी ।

अख
विभिन्न वर्गी की बीम स्केल सारणी 25 से 28 में दी गई क्षमताओं में से एक होगी ।

अ व द्यापार जिनमें विभिन्न वर्ग के स्केली का प्रयोग किया जाना है ।

में उपाबंध देखिए। ।

 स्केल का वर्ग	
क	 सोना वादी और बहुमूल्य रत्नीं के भारों का वाणिज्यिक आमापन और धर्म काटीं में सत्यापन के लिए ।
ख	बहुमूल्य रत्न, रत्नीं, मोती, सोना-बांदी, बहुमूल्य धातुर्ण, केसर और वैसी मूल्यवान वस्तुर्ण रसायन और भेषजिक विनिर्माता सुमधित सामगी, आदि ।
ग	आधार धातुएँ और वस्तुएँ जैसे धान्यः बायः काफीः तेबाक्ः ज्रुटः कपासः स्खे मेवैः मसालैः तिलहनः आदि ।
ઘ	सस्ती वस्तुओं की तोल जैसे लाह छीलंन, ईंधन, वाष्प, कोलतार, वनस्पति आदि
	* वर्ग "क" या "ख" बीम स्केल के स्थान पर एक पलड़े वाली तराज़ का प्रयोग भी किया जा सकता है % ऐसे तराजुओं के परीक्षण करने के लिए एक भाग के अंत


ः. सामग्री

- इक इवर्ग "क" के बीम स्केल के लिए सामग्री वर्ग "क" बीम स्केल क्षर धार और बेयरिंग के सिवाय केवल असुम्बकीय सांमग्री से विनिर्मित होगी ।
- श्रेखः अन्य वर्गे। के बीम स्केल के लिए सामग्री डांडी और पलंडे स्टेन लेस स्टील, मृद्ध स्टील∕पीतल या काष्य से विनिर्मित होंगे । 50 ग्राम क्षमता तक की तुला में एल्यूमिनियम

मिश्रधातु का प्रयोग किया जा सकता है । वर्ग "ख" को बीग स्केल के पलड़े कांच के भी बनाए जा सकते हैं । वर्ग "ग" और "ध" के बीग स्केल के मामले में 100 किलोग्राम और ऊपर की क्षमता के लिए कड़ी लकड़ी के पलड़ों का प्रयोग अनुमत किया जा सकता है । जब बीग स्केल के पलड़े लक़ड़ी के बनाए जाए तो उन्हें पर्याप्त प्रवलित किया जाना चाहिए और धिसाई से बचाया जाना चाहिए ।

- *ग * निलम्बन पलडों को डंडी से धातु शृंखला से रकाब, कोटे या छल्ले के द्वारा निलम्बित किया जाएगा । 199 ग्राम या उससे कम क्षमता वाली वर्ग "ख" बीम स्केल की दशा में पलडों को रेशम या नाइलोन की डोरी से निलम्बित किया जा सकता है ।
- इंध है बीम स्केल में प्रयोग किए जाने वाले सभी मृद्द स्टील के पुजी की जंग से समुद्धित रूप से बचाया जाना चाहिए ।
- 4. संरचना -
- इक इ क्षर धार और बेगरिंग
 - 👔 🏥 **बीम स्के**ल में प्र**युक्**त क्षर धार और बेयरिंग निम्नलिखित प्रकारों में से ही एक प्रकार होगा :=


एगेट बाक्स :- जहां एगेट बेयरिंग पार्श्व छिद्र वाले पीतल या लीहे के बाक्स में से हो जिससे होकर क्षर धार बक्से में से होकर और बेयरिंग पर लटका या उठा रहता है % देखिए आकृति 55 स% ।






एगेट बॉक्स बीम ३ आकृति 55 च






्हस्र ग्रीवा बीम *आकृति 55 ज*





डच एण्ड बीम १ आकृति 55 छ १





अविव्छिन्न नाइफ एज श्वाकृति ५५ झ

ड्यंड – जिसके सिरे के बेगरिंग एक राँकल के रूप में प्लेट के भीतर की ओर स्थिर कर डाडी के आर-पार बोल्ट किए जाते हैं ॥ देखिए आकृति 55 छ॥

हंस ग्रीवा - जिसके सिरे मुंडे हुए और खाचेदार और खाचे का निचला सिरा क्षर धार के रूप में हो, डाडी का सिरा लम्ब कोण की दिशा में उसकी लम्बाई तक होती है। जिसमें खाचे का आधार मध्य के क्षर धार के समान्तर रहता है। श्रे देखिए आकृति 55 जशा । "संतत क्षर धार" जिसमें क्षर धार पूरी लम्बाई को धारण करता हो। श्रे देखिए आकृति 55 डाशा।

इंगंड वर्ग "क" बीम स्केल में संतत क्षुर धार होंगे और उसके सभी क्षुर धार को बैयरिंग से निर्मोचन करने के लिए साधनों का प्रबंध होगा ।

*ins वर्ग "ख" बीम स्केल में हंस ग्रीवा युक्त नहीं होगी ।

इ.स. कोच का आवरण – वर्ग "क" के प्रत्येक बीम स्केल के साथ एक कोच का आवरण होगा । इ.स.में एक बुलबुला या साहल सूत्र का प्रबंध होगा तथा उपकरण को लिए समतल करने के लिए समतल करने वाले पैंच लगाए आएंगे ।

अगः प्रमुख विमाएं — अंश वर्ग "क" बीम स्केल के लिए कोई विमाएं विनिर्दिष्ट नहीं की गई है । शांश वर्ग "ख", "म" और "ध" के बीम स्केल कि 4 शधाश में विनिर्दिष्ट सहमति के अंतर्गत प्रभावी सारणी सारण 43 व से 43 ज और आकृति 55 म से 55 इ तक में विनिर्दिष्ट प्रमुख विमाएं होगी । वर्ग "ग" के 5 किलोगाम या उससे कम धमता की बीम स्केल में हक भी लगाया जाएगा ।

टिप्पण

वर्ग "ध" बीम रकेल को वर्ग "ग" की बीम रकेल से भेद करने के लिए डांडी में 5 से 10 मिली मीटर व्यास के समस्प छिद्र मध्य के क्षर धार के दोनों ओर होंगे । १४ विमा में अनुक्तिय परिवर्तन —बीम रकेल की विमाओं में सारणी 43 व से 43 प्र में विहित विमाओं के 10 प्रतिशत से न्यूनाधिक नहीं होगा ।

\$3.8 बीम स्केल की तुला के समायोजन के लिए संलग्न क - वर्ग "ख", "ग" और "ध" के बीम स्केल की संतुलन गोला या संतुलन ब्रावस होगा जो लटकती हुई बेन या पलड़े से इस प्रकार से सुरक्षित रूप से संलग्न होगा कि इसे सरलता से परिवर्तित करना संभव न हो । गोला या संतुलन ब्रावस इतना बड़ा नहीं होगा कि उसमें 100 किलोग्राम से कम के बीम स्केल की क्षमता के भार का एक प्रतिशत या 100 किलोग्राम या उससे अधिक क्षमता के बीम स्केल के लिए 1 किलोग्राम से अधिक अबद्ध सामग्री आ जाए ।

इंग्लंग ग्राहिता अंक के समायोजन की व्यवस्था – वर्ग "क" के बीम स्केल के साथ सूक्ष्मग्राहिता अंक को समायोजन करने के लिए संलग्न क की व्यवस्था होगी । अन्य वर्गी के बीम स्केलों में उनकी सूक्ष्मग्राहिता को समायोजन करने के लिए संलग्न क नहीं होगा ।

इंछ । डाक संव्यवहार के प्रयोजनों के लिए वर्ग "ग" बीम स्केल में एक खुला पलंडा होगा जैसा
 आकृति 55 ण में दृष्टांत है ।


5, परीक्षण -

है कहें सूक्ष्म ग्राहिता अंक या सूक्ष्म ग्राहिता के लिए परीक्षण केवल वर्ग "क" के बीम स्केल का स्क्ष्म ग्राहिता अंक के लिए परीक्षण किया जाएगा । सूक्ष्म ग्राहिता अंक का अवधारण शून्य या पूर्ण भार पर और सारणी 43 ख में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करके किया जाएगा । वर्ग "क" से भिन्न बीम स्केलों का सूक्ष्म ग्राहिता का परीक्षण केवल पूर्ण भार की स्थित में और सारणी 43-ग से 43 ड. की विनिर्दिष्ट अपेक्षा का अनुपालन करके किया जाएगा ।


अवधारण करने के लिए बीम स्केल – वर्ग "क" बीम स्केल का बिना भार के स्वाम ग्राहिता अंक का अवधारण करने के लिए बीम स्केल को उचित रूप से पलड़ों पर बिना भार के संतुलित किया जाएगा। लघु भार जिसका द्वयमान परिशुद्ध रूप से ज्ञात हों एक पलड़े पर रखा जाएगा। इस अलप भार को इस प्रकार चुना जाएगा कि संकेतक का वर्तन बिन्दु पठन स्चक पर रहे। विराम बिन्दु अवधारण प्रायिक दोलन पद्धित द्वारा किया जाएगा। तब भार को दूसरे पलड़े पर अन्तरित करके दूसरा विराम बिन्दु का अवधारण किया जाएगा। यदि विराम बिन्दु बिना भार पर माप मान में "एन" प्रभाग परिवर्तित हो जाता है यदि जांच भार का द्वमान "इब्ल्यू" मिली ग्राम है और सूक्ष्म ग्राहिता अंक "एस" मिली ग्राम प्रति प्रभाग है, तो उसका निम्न समीकरण होगा।

एस = 2 डब्ब्ल्यू∠एन


पूर्ण क्षमता पर बीम स्केल के सूक्ष्म ग्राहिता अंक का अवधारण करने के लिए प्रत्येक पलडे पर बीम स्केल की अधिकतम क्षमता के बराबर भारी रख कर समान परीक्षण किया जाएगा ।




वर्गं ख १ सपाट प्रकार १ बीम स्केल आकृति 55 🧩




वर्ग ग % उच्च एएड प्रकार % बीम रकेल आकृति 55 ट




वर्ग ग % अलग होने वाले सपाट∕अंकुड के हंस ग्रीवा % बीम स्केल आकृति 55 ट



वर्ग ख ៖ खुला पैटर्न प्रकार : बीम स्केल आकृति 55 ठ



वर्ग घ % स्थिर सपाट अंकुड% बीम स्केल आकृति 55 – इ



खुला पलडा प्रकार * आकृति 55 ण श

**11 2 आम से 20 आम के वर्ग "क" के बीम स्केल - एक मिली ग्राम से कम अभिधान का बाट बनाना व्यवहारिक नहीं हैं, अत्रे कम क्षमता के बीम स्केल 2 आम से 20 आम की सूक्ष्म ग्राहिता अंक का अवधारण एक जोड़ा भार से किया जाएगां जिसमें प्रत्येक द्रव्यमान लगभग 5 मिलीआम का होगा । दो भारों के जोड़ों में द्रव्यमान में अंतर का परीक्षण के लिए बीम स्केल पर निर्भर करेगा जो कि 2 आम, 5 आम, 10 आम सा 20 गाम के लिए क्रमशः 005 मिलीआम, 0.12 मिली आम, 0.25 मिली गाम, से समायोजम किया जाएगा । इस अंतर को परिशुद्धता से जान लेना चाहिए । बीम स्केल को शून्य भार पर संतुलित करने के प्रचात 2 भारों के जोड़े से एक भार के ए दाहिने प्रति पर तथा दूसरे की बाएं पलड़े पर रखा जाना चाहिए । विराम बिन्दु का अवधारण करना चाहिए । दोनों भारों को आपस मै बेदल कर समान रूप से दूसरे विराम बिन्दु का अवधारण करना चाहिए । यदि विराम बिन्दु "एन" प्रभाग का परिवर्तित होता है और दोनों जब भारों में "उब्ल्यू" मिलीगाम का अंतर हो तो शून्य भार पर बीम स्केल का सुक्ष्म ग्राहिता अंक "एस" मिलीगाम प्रति प्रभाग निम्न समीकरण होगा ।

एस = 2 डेब्स्यू/एन

पूर्ण भार पर बीम स्केल के सूक्ष्म आहिता अंक का अवधारण करने के लिए प्रत्येक पति । विशेष स्केल की अधिकतम क्षमता के बराबर भार के साथ समान परीक्षण करना होगा । विशेष वर्ग "क" से भिन्न बीम स्केल - वर्ग "क" से भिन्न बीम स्केल के पत्न होगा । ऐसे इव्यमान का भार एक पत्न पर बद्धा दिया जाएगा जिससे स्वक संतुलन की अवस्था से मूल्यांकन योग्य दूर बला जाए । इन भारों को इंटाने के पश्चात, ऐसा ही परीक्षण दूसरे पत्न पर किया जाना बाहिए और तब सुबक को संतुलन स्थित से दूसरी और उत्तनी ही दूरी तक इटाने के लिए अपेक्षित भार रखना चाहिए यदि यह भार कमशः "उद्धल्" और "उद्धल् 2" से प्रदर्शित हो और उसकी सुक्ष्म गाहिता "एस" निम्न संगीकरण द्वारा होगी:-

एस = डब्ल्स् 1 + डब्ल्स् 2

2

१ ख १ मुजाओं की असमानता का -

अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :-

बीम स्केल के पलडों पर बिना कोई भार रखे उचित रूप से संतुलित किया जाएगा । विराम बिन्दु (आर) का अवधारण प्राधिक दोलन रीति से किया जाएगा । डांडी को रोककर – दोनों पलडों पर समान सामगी और बीम स्केल की पूर्ण क्षमता के भार को प्रदर्शित करने वाले भार के बराबर भार रखा जाएगा । बीम स्केल पर लघु भार जोडकर उचित प्रकार से संतुलित किया जाएगा । विराम बिन्दु १आर-११ का अवधारण दोलन रीति से किया जाएगा । डांडी को रोककर, भार को, जिसमें लघु भार भी सम्मिलित हैं, आपस में बदल दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो तुला के किसी पलडे पर अतिरिक्त भार १एम१ की आवश्यकता हो तो रखकर पुनः संतुलित किया जाएगा । विराम बिन्दु १आर २१ का पुनः अवधारण किया जाएगा । स्केल की भुजाओं की असमानता के कारण हुई बृटि १ई१ इस प्रकार होगी –

ई = एम+{आर, + आर₂ 2 आर•] एस 2 2

जहां "एस" बीम स्केल का सूक्ष्म ग्राहिता अंक है।

\$11% वर्ग "क" से भिन्न बीम स्केल - हुक लगे बीम स्केल की दशा में हुक सहित किन्तु बिना बेन और पलड़े के बीम को संतुलित करने के लिए जांच की गई है । यदि अलग होने वाले हुक लगाए गए हों तो केवल डाड़ी की जांच की जाएगी । तब अबद्ध हुक संलग्न किया जाएगा और तुला के । सम्मृचयों की जांच की जाएगी । इसके बाद दोनों प्रकार की तुलाओं में बेन और पलड़े में बेन और पलड़े लगा जाएंगे और फिर तुलाओं की जांच की जाएगी ।

बिना भार पर जांच के पश्चात, प्रत्येक पत्नडे पर अधिकतम क्षमता के बराबर भार बीम स्केल पर रखकर और तुला संतुलित किया जाएगा ।

तत्परबात भार को आपस में बदला जाएगा और बीम स्केल के एक पलंडे पर पुनः अपेक्षित भार रखकर संतुलित किया जाएगा । अतिरिक्त भार डाडी की भुजा की असमानता के कारण पृटि की दुगुना होगी ।

सम्बद्ध हुक वाली डाडी के मामले में भार को चेन सहित आपस में बदला जाएमा और अंतंब्ब्ह हुक वाली डाडी की दशा में भार को हुक चेन और पलडे सहित आपस में बदल दिया जाएगा । ***** इस प्रकार प्राप्त अंज को पूर्ण भार पर ब्रुटि का अवधारण करने के लिए आधा कर दिया जाएगा ।

जो कि सारणी 43 ख से 43 ड. में विनिदिष्ट सीमा के अंतर्गत होना वाहिए । %ग% <u>विस्थापन प्रीक्षण — वर्ग "क" में</u> भिन्न बीम स्केल — पलडों पर आधी क्षमता तक भार रखकर, उपकरण की यथार्थता में कोई मूल्यांकन योग्य अंतर न हो, क्षुरधारों या वेयरिंगों पार्श्विक या आगे और पीछे की और उसकी सीमा में सबलन का परिणाम होगा ।

टिप्पण- मृल्यांकन योग्य अंतर शब्द का अर्थ "अंतर जिसका अभिज्ञान किया जा सके", किन्तु निरीक्षक को प्रत्येक विशिष्ट मामले में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाडिए ।

6. मुद्राकंन- सभी बीम स्केलों पर विनिर्माता द्वारा मृद्धातु की प्लग/प्लमें लगें या बटन/बटनों लगाई जाएगी जिस पर सत्यापन अधिकारी द्वारा स्टाम्प या मुद्रा लगाई जाएगी । ऐसे प्लग या बटन ध्यानाकर्षण रिधित में और इस प्रकार लगाया जाएगा कि उससे मुद्रा की विलोपित किए बिना हटाया न जा सके ।

"सारणी संख्या 43 ख" बीमा स्केल के लिए स्क्षम गाहिला अंक और सर्वाधिक पृष्टि की सीमा वर्ग "क"

क्षमना	सत्यापन		निरीक्षण	
	बिना भार पर और	जब पूर्ण भारित	बिना भार पर और	जब पूर्ण भारित
	पूर्ण भार पर स्केल	हो तो सर्वाधिक	पूर्ण भार पर स्केल	हो तो सर्वाधिक
	की प्रति प्रभाग	<u>ਸ਼ੂਟਿ</u>	की प्रति प्रभाग	ਸ਼੍ਰਟਿ
	सुगाहिता अंक 		सुगाहिता अंक 	·
	 मिज्ञा		 मिग्रा	
2 ग्राम	0.02	0. 04	0,06	0.08
5 ग्राम	0.05	0.10	0.15	0.20
10 ग्राम	0.10	0,20	0.30	0.40
20 ग्राम	0.20	0,40	Ø.6Ø	0.80
५७ ग्राम	0,50	1	1,5	2
100 ग्राम	i	2	3	4
२७७ ग्राम	2	4	6	8
५७७ ग्राम		10	15	20
1 कि.मा.	10	20	30	40
2 कि.आ.	20	40	60	80
5 कि.गा.		ତ୍ରେ	90	120
10 कि.ग्रा	. 50	100	150	200
20 कि.ग्रा		2ଡିଜ୍	300	400
५७ कि.ग्रा	. 200	400	600	ଥଉଡ

सारणी संख्या 43 "ग"

बीमा स्केल के लिए स्थम ग़ाहिता और सर्वाधिक प्रृटि की सीमा वर्ग "ख"

क्षमता		सत्यापन		निरीक्षण
•	 भार पर म ग्राहिता	जब पूर्णतः भारित हो तो सर्वाधिक प्रटि	पूर्ण भार पर सूक्षम ग़ाहिता	जब पूर्णतः भारित पूर्ण भार पर हो तो सर्वाधिक प्रटि
1	2	3	4	5
2 आम 5 आम 5 आम 20 आम 20 आम 50 आम 200 आम 1 किआ 2 किआ 2 किआ 20 किआ 20 किआ 20 किआ 20 किआ 20 किआ	1 मिज़ा 2 मिज़ा 3 मिज़ा 5 मिज़ा 5 मिज़ा 10 मिज़ा 30 मिज़ा 50 मिज़ा 100 मिज़ा 200 मिज़ा 300 मिज़ा 500 मिज़ा 500 मिज़ा 5 ज़ाम 5 ज़ाम 5 ज़ाम	2 मिग्रा 4 मिग्रा 6 मिग्रा 10 मिग्रा 20 मिग्रा 40 मिग्रा 100 मिग्रा 200 मिग्रा 400 मिग्रा 400 मिग्रा 500 मिग्रा 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम	3 मिजा 6 मिजा 9 मिजा 15 मिजा 30 मिजा 90 मिजा 150 मिजा 300 मिजा 900 मिजा 1.5 जाम 3 जाम 6 गाम 15 जाम	4 मिना 8 मिना 12 मिना 20 मिना 40 मिना 50 मिना 120 मिना 200 मिना 400 मिना 400 मिना 200 मिना 4नाम 4 नाम 4 नाम 20 नाम

सारणी मंख्या 43 "ध"

बीमा स्केल के लिए सुगाहिता और सर्वाधिक गृटि की सीमा

न्नमता		सत्यापन	निरीक्षा	Ц
	पूर्ण भार पर सुगाहिता	जब पूर्णतः भारित हो अनुसात अधिकतम पुटि	=	जब पूर्णतः भारित हो तो अनुसात अधिकतः॥
1	2	3	4	5
±छ७ ग्राम	100 मिज़ा	२७७ भिज्ञा	२००० मिजा	नवर मिला
20回 羽耳	200 मिना	400 मिना	६७७ मित्रा	३०७ मिन्ना
५०० गाम	५०७ मिना	1 गाम	1.5 ग्राम	2 आम
र किमा	1 ग्राम	्र गाम	३ गाम	4 गाप
2 किसा	2 गाम	4 माम	६ आम	S भाम
५ किया	ं आम	ह ग्राम	9 ज्ञाम	12 初刊
±७ किमा	इ ग्राप	19 गाम	15 ग्राम	29 साम
20 विसा	राष शीने	२० आम	३७ माम	49 साम
५७ किसा	15 गाम	३७ आम	45 गाम	६७ साम
रक्त विस्ता	25 आप	५७ गाम	७५ साम	100 गाम
२७७ किसा	डंट ग्राम	100 ग्राम	150 ग्राम	200 和4
७७७ कि.म	७५ आम	150 ज्ञाम	225 आम	३७७ ग्राम
५७७ किमा	100 MA	२७७ आमे	३०० ग्राम	400 गाम
1७5७ किया	150 गाम	उछछ ग्राम	450 गाम	ि ६७७ गाप

सारणी संख्या 43 इ.

बीम स्केल के लिए सूक्ष्म ग़ाहिता और अधिकतम प्रृटि की सीमा .वर्ग "घ"

क्षमता	सत्यापन		निर्र	क्षिण
-	•	जब पूर्णतः भारित हो अनुसात अधिकतम प्रृटि ग्राम	पूर्ण भार पर स्माहिता ग्राम	जब पूर्णतः भारित हो तो अनुन्तात अधिकतम प्रुटि ग्राम
1	2	3	4	5
5	5	10	15	20
10	10	20	39	40
20	20	40	60	80
50	30	60	90	120
100	50	100	150	200
200	100	200	300	400
300	150	300	450	600
500	200	400	1600	800
1000	300	600	. ୨୪୪	1200

	सारण	गिसंख्या 43 च	
	बीम डांडी की मुख्य	। विमा वर्ग "ख" % सूचक ३	डाडी के ऊपर होगा 🛚
क्षमता	सिरों के बीच लम्बाई	मध्य में गहराई	मध्य में प्लेट की मोटाई
	«अभिहित» ल म्बा ई	ःअभिहितः लम्बाई	%अभिहित ः मोटाई
		. – – – – – – – – .	
1	2	3	4
मिलीमीटर		 मिलीमीटर	
		सपाट प्रकार	

10

2 ग्राम

70

2

- (

सारणी संद्रुवा 43 छ डांडी की मुख्य विमा वर्ग "ख" ैबीम के नीचे सूचक सहित सपाट और खुला पैटर्न प्रभार %

क्षमता	सिरों के बीच तम्बाई १ भगिडिन १ लम्बाई	मध्य में गहराई १अभिहित१ गहराई	मध्य धुर धार पर प्लेट की मोटाई १अभिङ्तिः भोटाई
	मिलीमीटर	मिलीमीटर	मित्सीयीटर
1	2	3	4
2 गान	70	3	2
त साम	95	3	2
10 ग्राम	110	4	2
ेश आम	120	20	3
50 सम	135	20	3
१७७ -सम	150	20	4
्राम्	200	20	6
্ডেট রাম	235	25	9
⊥ किसा	300	39	8
् किसा	320	30	8
ः किसा	350	32	10
* x 7 - 100 - 110 - 1	409	41वुं	12
वर होसा	500	50	14
७७ विसा	700	79	18
100 किया	800	89	29
Carlotte Control	1250	125	25

सारणी संख्या 43 ज बीम की मुख्य विमा वर्ग "म"

क्षमंता सिरों के मध्य लम्बाई अभिहित असम्बाई		इंस ग्रीवा प्रकारमध्य में गहराईअभिहितगहराई	मध्य धुर धार पर प्लेट की मोटाई १अभिहितः मोटाई
1	2	3	4
	मिलीमीटर	 मिलीमीटर	
100 ज्ञाम	150	30	4
200 गाम		40	5
500 गाम		40	6
1 किमा		45	6
2 किंगा		45	6
5 किसा	55 0	70	6
1छ किया	600	80	6
20 किया	750	108	ខ
50 किया	900	116	8
100 किमा	1200	138	14
200 किया	1350	148	16
३७७ किमा	1650	154	18
५७७ किगा	1800	178	25
1000 कित्र	T 2000	200	32

सारणी संख्या 43 झ बीम की मुख्य विमा वर्ग "घ"

≗हंस गीवा प्रकार≗

क्षमता		मध्य में गहराई १अभिहित१ गहराई	मध्य क्षर धार पर प्लेट की मोटाई %अभिहित% मोटाई
1	2	3	4
	गिलीमीटर 	 मिलीमोटर	मिलीमीटर
100 JI	150	35	4
८७७ मा	3 <u>8</u> 8	46	5
५०० गाम	ଓଡ଼ିଡ	বৃত্ত	6
1 किया	350	45	6
2 किसा	450	, 45	6
५ किया	450	70	5
19 किसा	450	() () () () () () () () () ()	8
29 किसा	650	75	8
50 किमा	750	80	8
100 किसा	900	120	14
200 किसा	900	133	16
३७७ किया	1050	142	16
५०० किया	1359	192	20
1000क्रिया	1650	203	25

सारणी संख्या 43 अ बीम की मुख्य विभा वर्ग "ध"

	क्षर धार के सिरों के बीच लम्बाई अभिहित तम्बाई	ः अभिहितः गहराई	% अभिहित % मोटाई
1	2	3	4
कलोग्राम कलोग्राम	 मिलीमीटर स्थिर स		पिलीमीटर
5	550	79	é
10	500	89	6
20	750	168	6
50	900	116	8
100	1200	138	14
200	1350	148	16
300	1650	154	18
	अलग किएजाने योग्य	सपाट हुक्.सहित	
500	1800	178	25
1000	2000	200	32

उपावंध

एक पतडा तुलाओं के लिए परीक्षण -

1. सूक्ष्म गाहिता - तुला की सूक्ष्म गाहिता परीक्षण के लिए प्रेक्षण मापमान के शून्य, मध्य और अधिकतम स्थिति के निकट भार की तीनों दशाओं अधीत शून्य भार, अर्थ भार और पूर्णभार पर किया जाएगा । तुला ऐसी होगी जिससे वह प्रेक्षेप भाषमान के एक उप प्रभाग के क्रम में द्रव्यमान में बर्नियर

या सूक्ष्म मापी पैमाने के, यदि उसकी व्यवस्था की गई हो तो अन्यथा प्रक्षेप माप मान एक आधे प्रभाग के भीतर अल्पतमांक के समतुलय मान की परिसीमाओं के साथ परिवर्तन अभिलिखित कर दें ।

 प्रक्षेपण मापमान की यथार्थका – प्रक्षेपण मापमान की यथार्थका का परीक्षण 10 मापमान बिन्दुओं पर भार तीन भिन्न दशाओं अर्थात् बिना भार के अर्थ भार और पूर्ण भार पर किया जाएगा ।

यदि विजयर या सूक्ष्मभाषी के पैमाने की व्यवस्था नहीं की है तो प्रेक्षपण मानमान पर अधिकतम पुढि किसी बिन्द पर आधे उप प्रभाग मूल्य से अधिक नहीं होगी या वर्नियर या सूक्ष्म मापी मापमान पर दो प्रभाग से अधिक नहीं होगी ।

3. कार्यं करण की संगति – बिना भार की दशा में तुला को मोबक और प्रग्राही करके क्रमशः दस लगातार पटन लिए जाएँमें, तत्परबात् पूर्णं भार की स्थिति में दस पटन लिए जाएँमें । किसी मामलें में यदि वर्नियर या सूक्ष्म मापो मापमान की व्यवस्था नहीं है तो मापमान पर आधा प्रभाग या वर्नियर या सूक्ष्ममापी पर 2 प्रभाग से अधिक नहीं होंगा, नोट की जाएगी, विराम बिन्दु को मध्य से मानक विद्यलन की परिगणना प्रत्येक दशा में प्रथक रूप से की जाएगी ।

भाग ए - काउंटर मशीन

 परिभाषा - काउंटर मशीन 50 किलोगाम से अनिधक क्षमता की समान भुजाओं का तीलन उपकरण है, जिसके पलड़े डांडी के ऊपर होते हैं । चित्र 55 प प्रतिरूपी काउंटर मशीन का दृष्टांत है ।
 अमता - मशीन निम्नलिखित अधिकतम क्षमता की हो सकती है -

500 गाम, 1 किलोगाम, 2 किलोगाम, 3 किलोगाम, 5 किलोगाम, 10 किलोगाम, 15 किलोगाम, 25 किलोगाम, 25 किलोगाम, 30 किलोगाम, 30 किलोगाम, 1

ः साधारण अपेक्षाएं ---

ंकः जब सिरों के डांडी की दो भुजाएँ हो तो, वे आपस में कम से कम दो अनुप्रस्थ दंडों से सम्बद्ध होगी । पलडों के आधार उपगुंक्त सुदृढ़ सरचना के होंगे उन्हें अनुप्रान्य भाग जैसे पट्टियों से सुदृढ़ किया जाएगा । केंद्रीय टुकडों या – काटे इस प्रकार लगाए जाएंगे जिसमें कि उनमें ऐंडन या विस्थापन न हो सकें ।

अस्य वेयरिंग पृष्ठ, क्षुर धारों और सभी रोकों, बिन्दुओं, हुकों और फंदों के संपर्क बिन्दु कठोर इस्पात या एगेंट के होंगे । क्षुरधार और बेयरिंग इस प्रकार लगाए जाएँगे, जिससे डांडी मुक्त स्प गति कर सकें । क्षुर धार बेयरिंग पर इस प्रकार रखी जाएँगी जिससे उसके कार्यकारी भाग की पूर्ण लम्बाई उस पर रहे ।

अगः काउँटर मशीन में लघु समायोजनों के लिए एक संतुतक बाक्स हो सकेगा । ऐसे मामले में संतुलक बाक्स को भार पत्नडे के नीचे स्थायी एप से लगाया जाएगा और यह इतना बड़ा होगा कि उसमें मशीन की क्षमता के एक प्रतिशत तक अबद्ध सामग्री रखी जा सके । समायोजन के लिए अन्य कोई प्रयुक्ति प्रयोग में नहीं लाई जाएगी । इविश्व पलडे किसी भी उपयुक्त सामग्री जैसे मृद्ध इस्पात, स्टेनलेस स्टील, पीतल या कांसा, एल्यूमिनियम या उसकी मिल्र धातु, पोर्सलीन, इनामिल लेपिल इस्पात, कांच्र या प्लास्टिक से बने होंगे । वे किसी भी सुविधाजनक आकार के हो सकते हैं ।

इ.३ काउँटर मशीन पर डांडी के सिरों का किसी भी तरफ न्यूनतम झुकाव निम्नतिखित होगा --

क्षमता	न्यूनतम झुकाव
3 किलोगाम, 5 किलोगाम, 18 किलोगाम, 15 किलोगाम	10 मिलीमीटर
२७ किलोगाम, २५ किलोगाम और ३७ किलोगाम ५७ किलोगाम	12 मिलीमीटर 13 मिलीमीटर
# m - 1 - 1 2 1 2 1	## 14/11/10/

परीक्षण

ॐक श मशीन का परीक्षण दातिज समतल पुष्ठ पर किया जाएगा ।

श्यः स्थमगाहिता और पुटि १०१ मशीन की स्थमगाहिता के परीक्षण के तिए पूर्ण भार पर डांडी को क्षेतिज स्थिति में रखा जाएगा । सारणी 43 ट के स्तम्भ 2 या 4 में यथाविनिर्दिष्ट भार को रख देने पर सकेतक पैरा 3 ≈ म १ में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा तक समरूपी विस्थापित होगा ।

% ॥ ३ तृति वह भार जो उपकरण के तुला डोडी पूर्ण भार की क्षमता पर जब दोनों पलडों पर समान भार उसकी क्षमता के बराबर हो, को क्षेत्रिज स्थिति में लाने के लिए अपेक्षित हो, भार जो सारणी 43 र के क्यास्थित स्तम्भ 3 और 5 में विनिदिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा ।



श्रमः विस्थापन परीक्षण -

*। अब माल पलडा बेलचे के आकार का हो तो काउंटर मशीन की प्रृटि विहित सीमा तक ठीक होगी, यदि पूर्ण भार के आधे भार को बेलचे एष्ट भाग के मध्य भाग पर रखा जाता है । शेष आधा बेलचे पलडे के किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है ।

अग्रेश जब माल पलड़ा बेलचे के आकार का नहीं है, तो काउंटर मशीन की पृटि विहित सीमाओं के आधि के अंतर्गत एक ही भार को दिशत करेगी, यदि क्षमता से आधि के बराबर भार के केंद्र को माल पलड़ें की लम्बाई के एक तिहाई के बराबर केंद्र की दूरी के भीतर, उस दिशा में जहां भार मितमान हो या यदि पलड़े की उर्ध्व पार्श्व के मध्य की ओर रखा जाए, भार पूर्णतया भार पलड़े पर रखा हो । किन्तु वह किसी भी स्थित में उस पर हो ।

सारणी 43-ट काउंटर मशीन के लिए सूक्ष्म ग्राहिता और अधिकतम अनुसेय ग्रुटि सत्यापन निरीक्षण

क्षमता	पूर्ण भार पर स्वय ग्राहिता	जब पूर्ण भारित हो वृद्धि या कमी में हो। अधिकतम अनुसेय, प्रृटि	पूर्ण भार पर सुक्षम ग्राहिता	जब पूर्णतः भारित हो तो वृद्धि या कमी में अधिकतम अनुशेष प्रृटि
1	2	. 3	4	5
 500 ग्राम	1.5 ग्रा म	2.2 ज्ञाम	 4.5 MA	
1 किलोगाम	2.07 ज़ाम 2.07 ज़ाम	३.७ ग्राम	६.७ ग्राम	€.७ आम
2 किलोग्राम	3.७ गाम	4.5 ग्राम	9.७ ग्राम	9.७ ग्राम
ः किलोग्राम	4.0 ग्राम	. €.७ गाम	12.001114	12.9ग्राम
5 किलोगाम	6.७ ग्राम	७.७ साम	18.00ज्ञाम	18.७ आम
19 किलोग्राम	७.७ ज्ञाम	10.5 ग्रा म	21.0 MA	21. छ आम
15 किलोग्राम	८.७ ज्ञाम	12.0 आम	24.० ग्राम	24.0 आम
20 किरनेग्राम	9.७ ग्राम	13.5 ग्राम	27.0 ग्राम	27.७ आम
25 किलोगाम	10.0 गाम	15.0 आम	३७.७ आम	३७.७ ग्राम
<u> ३७ किलोग्राम</u>	11.0 /114	२०.७ ज्ञाम	३३.७ आम	40.0 ग्राम
5 ७ कि लोगाम	15 ७ गाम	३७.७ माम	45.0 ग्राम	६७.७ ग्राम
		.		

मुद्रांकन - प्रत्येक मशीन पर सत्यापन अधिकारी की स्टाम्प या मुद्रा लगाने के लिए डाडी या ढांचे के ध्यानाकर्षण भाग पर मृद्रु धातु के एक प्लग या बटन की व्यवस्था की जाएगी । ऐसे प्लग या बटन को नीचे की ओर काटकर या किसी अन्य उपयुक्त रीति से अचल बनाया जाएगा ।

> सातवीं अनुसूची शीर्ष – ग

स्वद्यालित तोलन मशीन

1. परिभाषाएं -

ंकः स्वचालित तोलन मशीन – ऐसा तोलन उपकरण है जिसमें एक स्वचालित भरण प्रभाव की एक स्वतः कार्यकारी कियाविधि होती है, जो दिए गए भारों की तोल,अभिलेखन और योग या इनमें से कुछ प्रकार्य करती है ।

अखः तोलन उपकरण की क्षमता अभार प्रति घंटा या भार प्रति बक पद में अभिव्यक्त क्षमता से भिन्न बेल्ट वाहक तोलक और अंडा श्रेणीकरण मशीन अ.

वह अधिकतम भार है जिसे तीलने के लिए उपकरण निर्मित हैं । इसमें आधिय तुलन भार या अन्य समान युक्तितयों द्वारा भार निरुपित होता है । किन्तु किसी सहायक युक्ति जैसे लघु डांडीपर कम चिह्नांकनों के बीच अन्तवतीं तील अवधारित करने के लिए छोटी डांडी या डिजाइन का भार तब समिलित नहीं होता जब ऐसी अधिकतम तील मान प्रमुख वाट मानों के बीग के लगभग एक प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

2. साधारण अपेक्षाएं -

निराकरणीय पुर्जे – गशीन का ऐसा प्रत्येक निराकरणीय पुर्जा, जिसके निराकरण से गशीन की परिशुद्धता पर प्रभाव पड़ता हो, इस प्रकार बनाया और आसंजित किया जाएगा कि वह प्रचालन की स्थिति में सुनिश्चित रूप से अवस्थित हो । किसी पुर्जे को आसानी से निराकरणीय समझा जाएगा यदि उसे बिना किसी औजार के उपयोग से बिना हटाया जाना संभव हो ।

ृष्णः समायोजन क्रियाविधि – कोई समायोजित पूर्जा या क्रियाविधि इस प्रकार सुनिश्चित या परिरक्षित किया जाएगा कि उसे किसी औजार के उपयोग के बिना या दुर्घटनावश सामान्य कार्य चालन के दौरान परिवर्तित करना संभव न हो सके ।

श्रमः हस्तेन नियंत्रण - जहा भार के उतारने के प्रचालन के लिए हस्तेन नियंत्रण आसंजित किया
 जाए । वहां यह तोलन मशीन के कियाशील होने पर अप्रचालनीय होगा ।

- अंधः अंतग्रर्थन क्रियाविधि मशीन का निर्माण इस प्रकार होगा कि तोल पर सामग्री का निवेश और उससे उसका उतारना समकालिक हो सकना असंभव हो ।
- *ड.* प्रतिपृरक कियाविधि जहां किसी स्वचालित तोलन मशीन में निवेश के स्क जाने के
 पश्चात, सामग्री के उड़ान की प्रतिपृत्ति के लिए कियाविधि आसंजित किया जाता है । वहां किसी
 सामग्री जिसके तोलन के लिए मशीन डिजाइन की गई है, किसी भी भार का पर्याप्त समायोजन के
 श्रेणी के लिए युक्ति होगी ।
- अवशेष तोलन संलग्न :- भागतः भारी या अवशेषीं की तोल सुनिश्चित के लिए संलग्नकीं
 की वहीं तोल क्षमता होगा जो उस मशीन की है जिसके वे भाग हैं ।
- इंग्रंड परीक्षण के साधन 50 किलोग्राम से अधिक की क्षमता की मशीनों में निम्न की व्यवस्था की
 जाएगी -
- * १ एक दृश्य प्रदर्श या सूचक जो तुला की डांडी का संतुलन अवधारित कर सकें ।
- अग्रेश जुला डांडी या प्रदर्श के प्रेक्षण झारा किसी भार के जांचने के लिए समर्थ बनाने के लिए निर्मोचन को रोक रखने के लिए साधन : और
- शाश्चित्र तुला डांडी या प्रदर्श से प्रतिपूरक क्रियाविधि का प्रभाव हटाने के लिए उपबंध करना ।
 श्चाश्च सुदूर सूचक और मुद्रण क्रियाविधि स्वचालित तीलन मशीन के साथ एक सुदूर सूचक या मुद्रण क्रियाविधि आसंजित की जा सकती है । वृद्धि अशांकित मापमान से युक्त मशीन में सुदूर प्रदर्शन या टिकट मुद्रण में तील वृद्धि अशांकित मापमान से अधिक वृद्धि नहीं होगी ।
- ॐडाॐ तोलन इपर सभी तोलन इपरों की आंतरिक सतह ऐसी होगी जो कि संपूर्ण वस्तुओं का सहजता विसर्जन में बांधा न पहुंचाएं । तोलन हूं पर का विनिर्माण इस प्रकार किया जाना, चाहिए कि पूर्ण रूप से विसर्जन की सुविधा हो यदि आवश्यक हो तो सहायक उपस्कर लगाए जाने चाहिए ।
- अप्रकार का होगा वा इस उपवृंक्त प्रकार से संरक्षित किया जाएगा कि ऐसे पुजीं पर धूल वा सामग्री का संचयन न्यूनतम हों।
- वधार्थता के लिए प्रीक्षण -
- ॐक ॰ परीक्षण की पद्धति प्रत्येक स्वचालित तोलन मशीन द्वारा तोले गए किन्हीं २७ कमागत भारों को लेकर और उन्हीं भारों को किसी अन्य तोलन मशीन पर पुनः तोल किया जाएगा, परन्तु यदि निरीक्षक यह उचित समझता है तो वह २७ से अधिक पृथक भारों को तोल और पुनः तोल कर सकता

- हैं जिनमें से किन्हीं 20 कमागत भारों को परीक्षण भारों के विवेचन के लिए सकता है ।
- .इ.ख.इ. किसी ऐसे मामले में, जहां 4% कहां में विनिदिष्ट परीक्षण प्रकिया व्यवहारिक नहीं है तो मशीन का निम्न परीक्षण किया जा सकता है –
- होह मशीन पर समुचित मानक बांटी की सीधे प्रयुक्त कर दृश्य प्रदर्शन या सूचक की स्थार्थता का परीक्षण करके : और
- है।।इदुश्य सूचक या संकेतक के संदर्भ में तोलन है पर में तीले गए किन्हीं 20 कमागत तीलीं की यथार्थता का परीक्षण करके ।
- हैंग हैं। प्रविद्यालित तोलन मशीन की यथार्थता का परीक्षण कुल उस अधिकतम भार जिसके लिए वह अभिकल्पित की गई है। अरु गुने से अन्यून के समहुत्य कुल परीक्षण भार किसी अन्य उपकरण हैं जिसकी यथार्थता निरीक्षक झारा पहले ही सन्यापित की जा बुकी है। पुनः तौल कर किया जाएगा । कुल परीक्षण भार मशीन पर विहिन्नत अधिकतम भार से अधिकतम तक विभिन्न एकाकी भारों से निर्मित होगा । जहां यह मध्य परीक्षण व्यवहारिक नहीं है । वह मशीन का परीक्षण मानक बाटों के अनुप्रयोग से किया जाएगा ।
- 4. अधिकतम अनुकेष पुटि जब अधिकतम अनुकेष पुटि के परीक्षण के लिए मानक बाटों का अनुप्रयोग किया जाएगा तो वह निम्न पारणी 43 ड में बी गई है ।
- ३०६ जब भारों के पुनः तोलन झारा परीक्षण किया जाता है ।
- ंकः 5 किलोगामं से अनिधक भगता की मशीनों में हर परीक्षण भार के तात्पर्य से, ७,५ प्रतिशत आधिक्य में, परन्तु जहां निरोक्षक की राय में उत्पाद की अधिकत्रम इकाई तोल की बांछनीय है कि कोई परीक्षण भार जो परीक्षण भार से अभिप्रेंति है तो अधिक्य ७.५ प्रतिशत अधिक हो जाता है तो वह एकल हकड़ा या मद, जो उस परीक्षण में सबसे बड़ा हकड़ा या मद हैं हटा लिया जाएगा और तब परीक्षण भार की पुनः तोल को जाएगी । ऐसा परीक्षण भार को ताल्परित तोल के अधिक्य से ७.५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
- ःखः 5 किलोग्राम क्षमता से अधिक की मशीनों में अधिक्य या कमी में, हर परीक्षण भार की अभिप्रेत तोल के .05 प्रतिशत होगों ।
- ंगः केवल अनाज तीलने के लिए प्रयुक्त मशीनों में, आधिक्य या कमी में, हर परीक्षण भार की अभिप्रेत तोल के ७.25 प्रतिशत होगी ।

सारणी 43 ट प्रदर्श की अधिकतम अनुशेष पृटि % खंड 4%

मशीन की क्षमता	अधिकतम अनुनेय पुटि जब पूर्णतया भारित हो
	तो आधिक्य या कमी
1 किलोगाम	2 आम
2 किलोगाम	ः गाम
ः किलोग्राम	4 ग्राम
5 किलोग्राम	६ ग्राम
10 किलीगाम	७ गाम
15 किलोग्राम	1७ आम
20 किलोगाम	15 ग्राम
25 किलोगाम	2छ गाम
50 किलोग्राम	30 साम
100 किलोगाम	40 ज्ञाम
150 किलोग्राम	६७ गाम
२०७ किलोग्राम	७७ आभ
250 किलोग्राम	८७ ग्राम
<u> ३७७ किलोग्राम</u>	190 ग्राम
500 किलोगाम	160 JITH
1000 किलोग्राम	280 आम
1500 किलोग्राम	3 ६७ ज़ाम
2000 किलोगाम	450 ग्रीम
·-	

5. चिन्हांकन

%कः अधिकतम् और न्यूनतम् भार - प्रत्येक रुवचालित तोलन मशीन पर लगभग 5 मिलीमीटर की न्यूनतम् उंचाई के समस्य आकार के अक्षरों में रुपष्टतः अधिकतम् और न्यूनतम् भार, जिस भार केलिए वह अभिकल्पित है, रूपष्ट स्प चिन्डित किया जाएगा ।

% खं अधिकातम प्रचालन गति - प्रत्येक स्वचालित तोलन मशीन पर, वह अधिकातम गति « उत्पादन प्रतिघंटा» जिसके प्रचालन के लिए वह अभिकालियत है चिन्हित किया जाएगा ।

*गः वस्तु का प्रकार - 5 श्खः में दिशत चिन्हाकन के साथ-साथ मशीन पर उस वस्तु के, जिसे तोलने के लिए वह अभिकल्पित है, प्रकार की जानकारी भी चिन्हित की जा सकती है ।

इंधः निराकरणीय पुर्जे - मशीन के किसी ऐसे प्रत्येक तत्काल निराकरणीय पुर्जे को, जिनके निराकरण से मशीन के प्रचालन की शुद्धता पर प्रभाव पड़ेगा, संख्याकित किया जाएगा या अन्य प्रकार से मशीन के साथ जिसने साथ वे है अभिनिधीरित किया जाएगा ।

ड. अबब्द प्रति तुलन – जहां अबद्ध बाट प्रति तुलन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वहां उन्हें उनके समतुलय भार के साथ स्पष्ट और अमिट एप से चिन्हित किया जाएगा और उस मशीन के साथ जिसके वे हैं, अभिज्ञात करने के लिए उन्हें संख्यांकित किया जाएगा ।

[फाइल सं. डब्ल्यू एम-9(10)/98] राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

पाद टिप्पण :- मूल नियम सा.का.नि. 619 १अ१ दिनांक 1 जुलाई, 1987 झारा अधिस्वित किए गए वे और तदुपरांत इनमें निम्नलिखित झारा संशोधन किया गया था :-

- 1. सा.का.नि. ३५४ % अ% दिनाक 15.7.1991
- 2. सा.का.नि. ६८1 ४अ४ दिनोक २०.७.1992
- 1. सा.का.नि. 27 %अ% दिनांक 22.1.1997
- 1. सा.का.नि. 591 %अ% दिनांक ७.10.1997

MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 1999

G.S.R. 323 (E).—In exercise of the powers, conferred by section 65 of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (66 of 1976), the Central Bovernment hereby makes the following rules further to amend the Standards of Weights and Measures (Seneral) Rules, 1987, namely 1—

- (1) These rules may be called the Standards of Weights and Measures (General) Amendment Rules, 1999.
- (2) These rules shall come into force on the 1st day of July, 1999
- 2. In the Standards of Weights Measures (General) Rules 1987,-
- (i) in the Seventh Schedule, in Heading A, the following items shall be omitted, namely:-
- (ii) in the Seventh Schedule, in Heading B, after Part II, the following shall be inserted, namely:-
- " Part-III- General requirements

1. CATEGORY

Weighing instruments of the following categories are included in this Part:-

- (a) Beam Scales
- (b) Counter Machines

2. CONSTRUCTIONS

- (a) Weighing instruments shall be of such materials, design and construction that under normal conditions of service :
 - (i) They maintain accuracy
- (ii) They function satisfactorily without the need for frequent adjustment.
- (iii) Excessive stresses do not develop in the vital parts.
- b) The pivots, knife-edges and beautings, wherever used, shall be of

agate or suitable hard material or of suitable quality steel. The steel knife-edges and bearings shall have the hardness specified below:

- (1) For beam scale of classes C and D and with capacities 10 kgs and below not 1859 than 54 Rockwell C.
- (ii) For other weighting ments-60 to 66 Rockwell C.
- (c) The pivots, knife-déges and bearings shall be protected against corrosion and dirt.

3. MARKING

The state of the s

- (a) All weighing instruments shall carry the following markings :-
- (i) Manufacturer's name, or his registered trade mark.
- (ii) To weigh....t, kg, or g as appropriate
 - (iii) class, wherever applicable.

NOTE:- The manufacturer's name or registered trade mark shall be such as will not be mistaken for the stamp or seal of the verification authority.

- (b) The markings shall be indelible and of a size, shape and clarity allowing easy reading under normal conditions of use of the instruments.
- (c) All numerals appearing on weighing instruments shall be international form of Indian numeral.

4. SEALING

All weighing instruments shall be provided by the manufacturers with a plug or stud of soft metal to receive the stamp or seal of the verification authority. Such plug or stud shall be provided in a conspicuous part of the instrument and shall be made in such a manner as to prevent its removal without obliterating the seal.

PART-IV-BEAM SACLES

1.DEFINITIONS

(a) Beam Scale - A weighing instrument with equal arms having three knife edges, three bearings, an indicator (pointer) in the centre, and pans suspended from the end knife-edges.

- (b) Sensitivity figure—It is expressed in terms of milligrams per division.
- (c) Sensitiveness—It is expressed as the least weight, required to be added to or removed from one of the pans, to cause a visible displacement of the pointer from its position of equilibrium.

NOTE:

- 1. Sensitivity figures shall be determined only for those beam scales which have a pointer with sector plate. For other beam scales the sensitiveness test shall apply,
- 2. All class 'A' beam scales shall be provided with a pointer with sector plate or the scale.
- (d) the to inequality of arms)—The error due to inequality of arms of a beam scale under specified load conditions is equal to the mass of the additional weights required to bring to equipoise the balance, carrying weights of equal masses in the pans.
- (e) Greatest Error (Due to Inequality of Arms)— The greatest error due to inequality of arms is the error determined with two weights each equal to the capacity (full load) of the balance.

2. CLASSES AND CAPACITIES

- (a) Beam scales shall be of any one of the four classes namely, A, B, C or D, based on limits for sensitivity figure/sensitiveness and gengatest error specified in Tables 43 B to 43 E respectively.
- (b) Beam scales of the different classes shall be of one of the capacities mentioned in Tables © B to © E
- (c) The trades for which the different classes of scales may be used are

Class of Scale	Uso
A	*Commercial assay and in 'Dharam Kanta' for verifying the weights of bullion and precious stones.
В	Precious stones, jewels, pearls, bullion, precious metals, saff- ron and similar expensive commodities, chemists and druggists preparations, per- fumery, etc.
С	Base metals and commodities such as cereals, tea, coffee tobacco, jute, cotton, dry fruits, spices, oil seeds, etc.
D	Weighment of cheaper commo- dities such as scrap iron, fuel, wood, charcoal, vegetables, etc.

^{*}Single pan balances may also be used in place of Class A or B beam scales. (For te is to be conducted on such balances see annexure at the end of this part.)

MATERIALS

- (a) Material for Class A Beam Scales—Class A beam scales shall be made of non-magnetic materials only, except knife-edges and bearings.
- (b) Material for other Class for Beam Scales—Beams and pans shall be made of stainless steel, mild steel, brass or bronze. Aluminium alloy may be used in balances, having a capacity of not more than 50 g. The pans of Class B beam scales may be made of glass also. In the case of beam scales of Classes C and D, pans of hard-wood shall be permitted for capacities 100 kg. and above. The pans of beam scales, when made of timber, shall be adequately re-inforced and protected against wear.
- (c) Suspension—Pans shall be suspended from the beam by metal chains through stirrups, hooks or rings. In the case of Class B beam scales of capacity 100 g or less, the pans may be suspended by silk or nylon threads.
- (d) All mild steel parts used in beam scales shall be suitably protected against trust.

4. CONSTRUCTION

- (a) Knife-edges and Bearings :
- (i) The knife-edges and bearings used in beam scales shall be of one of the following types—


Agate-box—Wherein agates bearings are nited in a brass or iron box, with side holes which permit the projecting ends of the knife-edges to pass into the boxes and rest on or rise to their bearings (see Fig 55 F)

Dutched—Wherein the end bearings are fixed inside plates bolted together across the beam to form a shackle (see Fig. 55 G)


Swan-neck.—Wherein the ends are curved and slotted, the bottom of the slot forming a knife-edge, the extremeties of the beam being widened in direction at right angles to its length so that the base of the slot is parallel to the central knife-edge (see Fig. 55 H)


'Continuous knife-edge'—Wherein the knife-edges bear along their whole length (see Fig 551)

- (ii) Class A beam scales shall have continuous knife-adges and shall be provided with means for relieving all the knife-edges rrote bearings.
- (iii) Class B beam scale shall not have swan-neck fittings.
- (b) Glass Case—Every beam scale of Class A shall be provided with a glass case. It shall also be provided with bubble or a plumb line and levelling screws to facilitate levelling of the instrument.




AGATE BOX BEAM
Figure - 55 F





SWAN NECK BEAM Figure - 55 H



CONTINUOUS KNIFE EDGE Figure - 55 I


- (c) Leading Dimensions
 - (i) No dimensions have been specified for Class A beam scales,
- (ii) Beam scale of Classes B, C and D shall have the leading dimensions specified in Table 43 F to 43 J and Fig. 55 J to 55 N as applicable to within the tolerances specified in 4 (d),. For Class C beam scales of capacities 5 kg and below fixed hooks may also be provided.

NOTE: Class D beam scales shall be distinguished from Class C scale by the existence of two identical holes 5 to 10 mm in diameter through the beam, one on either side of the central knife-edge.


- (d) Permissible variation in Dimensions—the dimensions of the beam scales shall not vary by more than 10 percent of the dimensions prescribed in Tables 474451.
- (e) Attachment for Adjusting the Balance of a Beam scale—

Beam scales of Classes B, C and D may be provided with a balance ball or balance box securely attached to one of the suspension chains or pans in such a manner that it is not possible to alter it easily. The balance ball or balance box shall not be so large as to contain more loose material than an amount exceeding one percent in weight of the capacity of beam scales under 100 kg or an amount exceeding i kg for beam scale of capacity 100 kg and above.


(f) Arrangement adjusting sensitivity figure—Beam scales of Class A shall be provided with an attachm ent for adjusting the sensitivity fiture. Beam scales of other classes shall not be provided with an attachment to adjust their sensitiveness.




BEAM SCALE CLASS B (FLAT TYPE)
Figure - 55 J




BEAM SCALE, CLASS C (DUTCH END TYPE)
Figure - 55 K



BEAM SCALE, CLASS C (SWAN NECK WITH SEPARABLE FLAT HOOKS)
Figure - 55 L



BEAM SCALE, CLASS B (OPEN PATTERN TYPE)
Figure - 55 M



BEAM SCALE CLASS D (SWAN-NECK WITH FIXED FLAT HOOKS)
Figure - 55 N

(g) For the purposes of postal transactions Class C beam scales may be provided with an open type pan as illustrated in Fig. 50


5. TESTS

- (a) Test for sensitivity figure or sensitiveness only Class 'A' beam scales shall be tested for sensitivity figure. The sensitivity figure shall be determined at zero and full loads and shall comply with the requirements specified in Table 4. Beam scales other than Class 'A' shall be tested for sensitiveness at full load only and shall comply with the requirements specified in Tables 4.0 to 43.2.
 - (i) Class A Beam Scales—for determining the sensitivity figure of a Class A Beam scale at no load, the beam scale shall be properly balanced without any load in the pans. A small weight whose mass is accurately known shall be put on one of the pans. This small weight shall be so chosen that the turning points of the pointer remain within the reading index. The rest point shall be determined by the usual oscillation method. The weight shall then be transferred to the other pan and the second rest point shall be determined. If the rest points shift by 'n' divisions on the scale and if the mass of the test weight is 'w' mg., the sensitivity figure 's' in milligrams per division, at no load, is given by the relation:

S=2w/n

A similar test with appropriate weights in each pan representing the full capacity of the beam scale, shall be performed to determine the sensitivity figure of the beam scale at full load.

(ii) Class A beam scales 2 g to 20 g—As it is not practicable to make weights of denominations smaller than one milligram, the sensitivity figure of beam scales of smaller capacities. that is, from 2 g to 20 g shall be determined by means of a pair of weights, each weight having a mass of approximately 5 mg. The difference in the masses of the two weights in the pair shall be adjusted to be of the order of 0.05 mg, 0.12 mg, 0.25 mg, or 0.5 mg depending on the beam scale under test, that is, for testing 2 g, 5 g, 10 g, or 20 g, beam scale, respectively. This difference should be known accurately. After balancing the beam scale at zero load, one of the two weights in the pair shall be put on the right pan and the other weight on the left pan. The rest point shall be determined. The two weights shall then be interchanged and the second rest point shall be similarly determined. If the rest point shifts by 'n' divisions and if the difference between the masses of the two test weight is 'w' mg, the sensitivity figure 's' of the beam scale in milligrams per division at zero load is given by the relation:



OPEN TYPE PAN
FIGURE - 550

To determine the sensitivity figure of the beam scale at full load a similar test shall be performed with weights equal to the maximum capacity of the beam scale in each pan.

(iii) Beam scales other than Class A—pans of a beam scale other than Class A, shall be load with weights representing its full capacity and the scale balanced. Weights of such mass shall then be added on one of the pans as may move the tip of the pointer from its equilibrium position by an appreciable distance. After removing these weights the same test shall be repeated on the other pan and the weights required for moving the tip of the pointer by the same distance on the other side of the equilibrium position shall then be added. If these weights are denoted by 'w' and 'w' respectively, the sensitiveness "S" of the beam scale is given by the relation:

$$S = W_1 + W_2$$

(b) Inequality of Arms Test

(i) Class A Beam Scale-The error due to inequality of arm of Class A beam scale shall be determined by the following method... The beam scale shall be properly balanced without any load in the pans. The rest point (Ro) shall be determined by the usual oscillation method. After arresting the beam both the pans shall be loaded with equal weights of same material and representing the full capacity of the beam scale. The beam scale shall then be properly balanced by adding small weights. The rest point (R1 °) shall be determined by the oscillation method. After arresting the beam, the loads, including the small weights, shall be interchanged and scale balanced again by putting additional weights (m), if necessary on one of the pans. The rest point (R2) shall be again determined.

The error (E) caused due to inequality of the arms of the scale is given

by
$$E = m + [R_1 + R_2 - 2R_0]$$
 S

where S (is the sensitivity figure of the beam scale.

(ii) Beam scales other than Class A—In the case of beam with fixed hooks the beam with hooks but without chains and pans shall be checked for balance. If detachable hooks are provided the beam alone shall be checked. The loose hooks shall then be attached and the assembly checked for balance. The chains and pans shall then be attached in the case of both the types of balances and checked again for balance.

After checking at no load, each of the pans shall be loaded with weights equal to the maximum capacity of the beam scale and the scale shall be balanced.

The loads thereon shall then be interchanged and the beam scale balanced again by adding necessary weights on one of the pans. The additional weight shall be equal to twice the error due to inequality of arms of the beam.

In the case of beams with attached hooks, the loads shall be interchanged along with the chains, and pans and in the case of beams with detachable hooks the loads shall be interchanged along with

the hook chains and pans.

- (iii) The figure so obtained shall be halved to determine the error at full-load. These should be within the limits specified in Tables 43 B to 43 B
- (c) Shift Test—Beam scales other than Class A—with the pans loaded to half the capacity, no appreciable difference in the accuracy of the instrument shall result from moving the knife-edges or bearings laterally or backwards and forwards within their limits of movement.

Similarly when the above load is moved to any position on the pan, the difference shown shall not be appreciable.

NOTE: The words appreciable difference shall mean 'a difference which can be detected', but the Inspector should exercise his discretion in each particular case.

6. SEALING

All beam scales shall be provided by the manufacturer with a plug/plugs or stud/studs of soft metal to receive the stamp or seal of the verification authority. Such plug/plugs or stud/studs shall be provided in a consipicuous position and shall be made in such a manner as to prevent its removal without obliterating the seal/seals.

TABLE 43 B

Limits for Sensitivity Figure and greatest Error for Beam Scales

CLASS 'A'

Capacity	Verific	cation Inspe		ion
	Sensitivity figure per division of scale at no load and at full load	Greatest error allowed when fully loaded	Sensitivity figure per division of of scale at no load and at full load	Greatest error allowed when fully loaded
1	2	3	4	5
	mg	mg	nig	mg
2 g	0.02	0.04	0.06	0.08
5 g	0.05	0.10	9.15	0.20
10 g	0:10	0.20	0.30	0.40
20 g	0.20	0.40	0.60	0.80
50 g	0.50	1	1.5	. 2
100 g	1	2	3	4
200 g	2	4	6	8
500 g	5	10	15	20
1 kg	10	20	30	40
2 kg	20	40	60	80
5 kg	30	60	90	120
10 kg	50	100	150	200
20 kg	100	200	300	400
50 kg	200	400	600	800

TABLE 43 C

Limits for Sensitiveness and Greatest Errors for Beam Scales

CLASS 'B'

	V	erification	Ir	spection
Capacity	Sensitiveness at full load	Greatest error allowed when fully loaded	Sensitiveness at full load	Greatest error allowed when fully loaded
1	2	3	4	5
2 g	1 mg	2 mg	3 mg	4 mg .
5 g	2 mg	4 mg	6 mg	8 mg
10 g	3 mg	6 mg	9 mg	12 mg
20 g	5 mg	10 mg	15 mg	20 mg
50 g	10 mg	20 mg	30 mg	40 mg
100 g	20 mg	40-mg	60 mg	80 mg
200 g	30 mg	60 mg	90 mg	120 mg
500 g	50 mg	100 mg	150 mg	200 mg
1 kg	100 mg	200 mg	300 mg	400 mg
2 kg	200 mg	400 mg	600 mg	800 mg
5 kg	300 mg	600 mg	900 mg	1.2 g
10 kg	500 mg	1 g	1.5 g	2 g
20 kg	1 g	2 g	3 g	4 g
50 kg	2 g	4 g	6 g	8 g
100 kg	5 g	10 g	5 g	20 g
200 kg	10 g	20 g	30 g	40 g

TAPLE 43D

Limits of Sensitiveness and Greatest Errors for Beam Scales

CLASS 'C'

	v	erification	I	nspection
Capacity	Sensitiveness at full load	Greatest error allowed when fully loaded	Sensitiveness at full load	Greatest error allowed when fully loaded
1	2	3	4	5
100 g	100 mg	200 mg	300 mg	400 mg
200i g	200 mg	400 mg	600 mg	800 mg
50() g	500 mg	1 g	1.5 g	2 g
1 kg	1 g	2 g	3 g	4 g
2 kg	2 g	4 g	6 g	8 g
5 kg	3.g	6 g	9 g	12 g
10 kg	5 g	10 g	15 g	20 g
20 kg	10 g	20 g	30 g	40 g
50 kg	15 g	30 g	45 g	60 g
100 kg	25 g	50 g	75 g	100 g
200 kg	50 g	100 g	150 g	200 😥
00 kg	75 g	150 g	225 g	300 g
500 kg	100 g	200 g	300 g	400 g
000 kg	150 g	300 g	450 g	600 g

TABLE 43 E

Limits of Sensitiveness and Greatest Errors for Beam Scales

CLASS 'D'

	Verification		Inspection	
Capacity	Sensitiveness at Greatest error full load allowed when fully loaded		Sensitiveness at full load	Greatest error allowed when fully loaded
kg:	g	g	ğ	g
1	2	3	4	5
5	5	10	15	20
110	10	20	30	40
20	20	40	60	80
50	30	60	90	120
100	50	100	150	200
200	100	200	300	400
100	150	300	450	600
500	200	400	600	800
00	300	600	900	1200

-1

Thickness of plate at the centre knife edge (Nominal) T

Thickness of plate at the centre knileedge (Nominal)

> T mm

.50		IRE GA	CELLE OF IN	DIA . LATRAONI	JIII/AKI	[1 74.1	II DEC.
Leading	TABLE Dimensions of	Beam, Clas	s <i>B</i>	100) g	2	3 20
(With	Pointer about	the Bcam)		200		200	20
Capacity	Lontgh	Depth at	Thickness) g	235	25
-up.us.ty	between	the Centre	of plate		kg	<i>30</i> 0	30
	ends	(nominal)	at the		2 kg	320	30
	(Nominal)	(nominal)	Centre		5 kg	350	32
	•	(1	Nominal)) kg	400	40
 _	L	, D	<u>T</u>		0 kg	500	50
<u> </u>	2	3	44) kg	700	70
	mm	ntni	mm) kg	8(X)	80
	FLAT TY	PE) kg		125
2 g	70	10	2				· - ·
5 g	95	12	2			BLE 43H	
10 g	011	13	2	1.cadi		ns of Beam, C	Jass C
20 g	120	20	3		(Swan Ne	ck Type)	
50 g	135	22	3	Capacity	Length	Depth at	Thick
100 g	150	25	4		between	the Centre	of pla
200 g	170	25	5		the ends	(nominal)	at the
500 g	200	30	5		(nominal)	·	centre
l k	250	40	6		,		knile
2 kg	g 300	43	6				(Non
5 ki	g 450	50	б				
10 kg	500	58	. 8	~~~	L.	1)	
20 kg 50 kg	7 . 600 750	<i>5</i> 8 100	10 15	1	2	3	
100 kg		110	18				
200 kg		125	25	•	mm	mm	
-				100 g	150	30	
	PEN PATTERN			200 g	200	.40	
200		25	5	500 g	300	40	
500	g 260	37	5	l kg	350	45	
l kg	310	44	5	2 kg	400	45	
2 kg	350	48	5	- <u>^ & e</u> 5 kg	550	70	
5 kg	g 450	60	6	10 kg	600	80	
10 kg	500	70	8	20 kg			
20 kg	g 600	80	10		750	108	
50 kg	750	120	15	50 kg	900	116	
100 kg	1000	150	20	100 kg	1200	138	
				200 kg	1350	148	
المسائمة ا	TABLE 4		D (FI-4	300 kg	1650	154	
	dimensions of B			500 kg	1800	178	
and Open P	attern Type Wit	in Pointer E	sciow the	1000 kg	2000	200	
,	Beam)				TABLE	43 I	
apacity	Length	Depth at	Thick-	Leading	Dimensions of		C
	between	the Cen-	ness of		(Dutch end		
	the ends	tre (Nomi-					
	(nominal)	nai)	the cen- tre kni-	Capacity	Length	Depth at	Thick
			le edge		between	the centre	of pla
			(Nomi-		end	(Nominal)	the o
			nal)		knile-edges		knile-
A	L,	D	T		(Nominal)		edge
			·				(Nom
1	2	3	4		L	, D	
	mm	nım	מחווו			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
2 g	70	3	2	1	2	3	
5 g	95	3	2		mm	וחנוו	
10 g	110	4	2	100 g	150	35	
20 g	120	20	3	200 ē	200	40	

 $200~\mathrm{g}$

500 g

20 g

50 g

1	ż	3	4
, i kg	350	45	6
2 kg	400	45	6
15 kg	450	70	6
10 kg	450	75	8
20 kg	600	75	8
50 kg	750	80	8
100 kg	900	120	14
200 kg	900	133	16
300 kg	1050	142	16
500 kg	1350	192	20
1000 kg	1650	203	25

TABLE 43 J
Leading Dimensions of Beam, Class 'D'

Capacity	Length	Depth at	Thic	kness
	between	the centre	of plate	
	the end	(nominal)	at the	
	knife-edges		cent	re
	(nominal)		(non	iinal)
	L	D		T
\ 1	2	3		4
kg	mm	nın		เกเกา
	Swan-neck	c with Fixed	Flat	Hooks
5	550	70		6
10	600	80		6
20	750	108		6
50	900	116		8
100	1200	138		14
200	1350	148		16
300	1650	154		18
	Wit	h detachable	Flat	Hooks
500	1800	178		25
1000	2000	200		32

ANNEXURE

Tests for single pan balances

- 1. Sensitiveness—The balance shall be tested for sensitiveness near zero, middle and extreme position of the projection scale under three conditions of loading namely no load, half load and full load. The balance shall be such so as to record the change in mass of the order of 1 sub-division of the projection scale accurately with the limits of the value equivalent to the least count of the vernier or micrometer scale if provided, otherwise within half a division of the projection scale.
- 2. Accuracy of projection scale—The accuracy of the projection scale shall be examined at 10 points of the scale under three different conditions of loading namely at no load, half load and full load.

The maximum efror at any point shall not exceed the value of the one half-sub-division of the projection scale, if no vernier or micrometer scale is provided or two divisions of the vernier or micrometer scale.

3. Consistency of performances—Ten connecutive readings shall be noted by releasing and arresting the balance in the unloaded condition followed by unother ten readings when the balance is in fully loaded condition. The standard deviation from the mean of the rest point shall be calculated separately for each condition, which in no case, shall exceed half the division of the projection scale if no vernier or micrometer scale is provided or two divisions of the vernier or micrometer scale.

Part III-Counter Machines

1. Definition

A counter machine is an equal arm weighing instrument of capacity not exceeding 50 kg., the pans of which are above the beam. Figure 33 p illustrates a typical counter machine.

2. Capacities


The machines may be of the following maximum capacities:—

500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, and 50 kg.

3. General Requirements

- (a) When the beam of body has two sides, they shall be connected further by not less than two cross-bars. The supports for the pans shall be of a suitable rigid structure such as cross members strengthened by straps. Central pieces or forks shall be fixed so that they are not twisted or dislocated.
- (b) Bearing surfaces, knife-edges and points of contact of all stays, hooks and loops shall be of hard steel or agote. The knife-edges and bearings shall be so fitted as to allow the beam to move freely. The knife-edges shall rest upon the bearings along the whole length of their working part.
- (c) A counter machine may have a balance been for minor adjustments. In such a case, the + hope box shall be permanently fixed beneath the except pan and shall be large enough to contain loose made rial to an amount upto one per cent of the entry of the machine. No other adjusting conferences shall be used.
- (d) The pans may be made of any suitable market ial such as mild steel, stainless steel, brass of fragility aluminium or its alloys, proceduin, enamel condition steel, glass or plastic material. They may be of any convenient shape.

(e), The minimum fall of the extremeties of the beam either way, on counter machines shall be as follows:



COUNTER MACHINE

Capacity	Minimum Fali
500 g. 1 kg and 2 kg	6 mm
500 g, 1 kg and 2 kg 3kg, 5kg, 10kg, 15kg 20kg, 25kg and 30kg	10mm
20kg 25kg and 30kg	12 m m
50kg	13mm

- 4. Tests
- (a) The machine shall be tested on a horizontal level plane.
 - (b) Sensitiveness and Error.
 - (i) The machine shall be tested for sensitiveness at full load with the beam in a horizontal position. The addition of the weight specified in col. 2 or 4 as the case may be of table 43 K shall cause the pointer to have a displacement corresponding to the minimum limits specified in paragraph 3 (e).
 - (ii) The error that is the weight required to bring the beam of the instrument to horizontal position when fully loaded with weights each equal to its capacity on both pans shall not exceed the limits specified in cols. 3 and 5 as the case may be of Table 43 K
 - (c) Shift Test
 - (i) When the goods pan is in the form of a scoop the counter machine shall be correct to the prescribed limits of error if half the full load is placed against the middle of the back of the scoop and the other half at any position on the scoop.
 - (ii) When the goods pan is not in the form of a scoop, the counter machine shall indicate the same weight within half the prescribed limits of error, if the centre of a load equal to half the capacity is placed on the goods pan any where within a distance from the centre equal to one-third of the length of the pan, in the direction the load is moved, or

if the pan has a vertical side against the middle of that side, the weight being entirely on the weight pan, but in any position on it.

TABLE 43 K
Sensitiveness and Maximum Permissible Errors
For Counter Machines

	Verification	ОЛ	Inspecti	ion
Capacity	Sensitive- ness when fully loa- ded	Maximum permissible error, in excess or deficiency, when fully loa- ded		Maximum permissi- ble error in excess or defi- ciency, when fully loaded
1	2	3	4	5
500 g	1.5 g	2.2 g	4.5 g	4.5 g
l kg	2.0 g	3.0 g	6.0 g	6.0 g
2 kg	3.0 g	4.5 g	9.0 g	9.0 g
3 kg	4.0 g	6.0 g	12.0 g	12.0 g
5 kg	6.0 g	9.0 g	18.0 g	18.0 g
10 kg	7.0 g	10.5 g	21.0 g	21.0 g
15 kg	8.0 g	12.0 g	24.0 g	24.0 g
20 kg	9.0 g	13.5 g	27.0 g	27.0 ց
25 kg		15.0 g	30.0 g	30.0 g
30 kg	11.0 g	20.0 g	33.0 g	40.0 g
50 kg	15.0 g	30.0 g	45.0 g	60.0g

5. Scaling

Each machine shall be provided with a plug or stud of soft metal on a conspicuous part of the beam or body to receive the stamp or seal of the verification authority. Such a plug or stud shall be made irremovable by undercutting it or by some suitable method.

HEADING - C

AUTOMATIC WEIGHING

MACHINES'

I. DEFINITIONS

- (a) Automatic Weighing Machine—is a weighing instrument in which a self-acting mechanism effects an automatic feed, weighs given loads, registeres and totals or performs some of these functions.
- (b) Capacity of a weighing instrument (other than a belt conveyor weigher for which the capacity is stated in terms of weight per hour or weight per cycle and an egg grading machine), is the maximum load the instrument is constructed to weigh. It includes the weight represented by tare weight beams or other similar devices, but does not include the weight value of any auxiliary device such as a small beam and poise designed to determine weights intermediate between graduations on the principal beam when the maximum weight value of such device does not exceed approximately one percent of the sum of the principal weight values.

2. GENERAL REQUIREMENTS

- (a) Removable Parts—Every removable part of the machine, the removal of which would affect the correctness of the machine shall be to made and fitted that it is securely located in its operating position. A part shall be deemed to be readily removable if it is possible to remove it without the use of a tool.
- (b) Adjusting Mechanism—Any adjustable part or mechanism shall be secured or protected so that it shall not be possible to after it, without the use of a tool or to accidentally put it out of order during normal working.
- (c) Manual Controls—Where a manual control is fitted to operate the discharge of the load, it shall be inoperable when the weighing machine is in action.
- (d) Interlocking Mechanism—The machine shall have such construction that the feed of material to the weighing hopper and discharge of material from it shall be impossible simultaneously.
- (e) Compensating Machanism—Where an automatic weighing machine is fitted with mechanism to compensate for material in flight after the feed has stopped, this device shall have a range of adjustment sufficient for any load of any material which the machine is designed to weigh.
- (f) Residue weighing Attachment—Attachments for ascertaining the weight of part loads or residues shall have the same weighing capacity as that of the machine of which they form part.

- (g) Means of Testing—Machines of a capacity exceeding 50 kg shall be provided with :—
 - (i) a visible indicator or pointer so that balance of the beam may be determined,
 - (ii) means to enable the discharge to be arrested to enable any load to be checked by observation of the weighing beam or indicator,
 - (iii) provision for removing the influence of the compensating mechanism from the weighing beam or indicator.
- (h) Remote Indicating and Printing Mechanism—An automatic weighing machine may be fitted with a remote indicating or printing mechanism. In machines fitted with a graduated scale the weight increments of the remote indicator or ticket printer shall not exceed the increments of the graduated scale.
- (i) Weighing Hoppers—The interior surfaces of all weighing hoppers shall be such as not to impede the ready discharge of the whole contents. The weighing hoppers shall be so constructed as to facilitate complete discharge, if necessary, by auxiliary equipment.
- (j) Protection—The surfaces of all parts of the weighing mechanism including the weighing hopper and weights hopper or pan shall be chaped in such a manner or suitably protected in such a manner as to minimise the accumulation of dust or material on such parts.

3. TEST FOR ACCURACY

- (a) Method of Testing—Every automatic weighing machine shall be tested by talking any 20 consecutive loads weighed by the machine and reweighing the same loads on another weighing machine, provided that, if the Inspector thinks fit he may so weigh and reweigh more than 20 separate loads of which any 20 separate consecutive loads may be treated as test loads.
- (b) In any case where the testing procedure specified at 4(a) is not practicable, the machine may be tested by :—
 - (i) testing the accuracy of the visible indicator or pointer by directly applying to the machine the appropriate standard weights, and
 - (ii) testing the accuracy of any 20 consecutive loads weighed in the weighing hopper by reference to the visible indicator or pointer.

(e) The accuracy of an automatic weighing anothine shall be tested by reweighing a total test load equal to not less than forty times the maximum load for-which it is designed, on another instrument (this accuracy of which has been previously verified by the Inspector). The total test load shall be built up from individual loads varying from the maximum load marked on the machine to the maximum. Where this test is not practicable the machine shall be tested by the application of standard weights.

4. MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR

When tested by the application of standard weights the maximum permissible error of the indicator shall be as given in Table 43 L

- (ii) When tested by reweighing of loads.
- (a) Machines not exceeding 5 kg capacity 0.5 percent, in excess only, of the purported weights of each test load, provided that, where in the opinion of the Inspector the maximum unit weight of the product makes it desirable, in any test load which exceeds 0.5 percent in excess of the purported weight of the test load, the single piece or item which appears to be the largest single piece or item in that test load shall be removed, and the test load then reweighed. Such test load shall not then exceed 0.5 percent in excess of the purported weight of the test load.
- (b) Machines exceeding 5 kg capacity 0.5 percent in excess or deficiency, of the purported weight of each test load.
- (c) Machines used only for the weighing of grain—0.25 percent, in excess or deficiency, of the purported weight of each test lond.

TABLE 43 L

MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR OF INDICATOR (Clause 4)

Capacity of Machine	Maximum permissible error, in excess or in deficiency when fully loaded
	2
1 kg	2 g
2 kg	3 g
3 kg	4 g
5 kg	6 g
10 kg	7 g
15 kg	10 g
20 kg	15 g
25 kg	20 g

1	2.
50 kg 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg 500 kg 1000 kg 1500 kg	30 g 40 g 60 g 70 g 80 g 100 g 160 g 280 s 560 g

5. MARKING-

- (a) Maximum and Minimum Loads—Every automatic weighing machine shall be marked clearly in letters of uniform size of a minimum height of approximately 5 mm. with the maximum and minimum loads it is designed to weigh.
- (b) Maximum operating Speed—Every automatic weighing machine shall be marked with the maximum speed (output per hour) at which it is designed to operate.
- (c) Type of Commodity—In addition to the marking shown in 5 (b) the machine may be marked with information of the type of commodities which it is designed to weigh.
- (d) Removable parts.—Every readily removable part of a machine, the removal of which would affect the correctness of operation of the machine, shall be numbered or otherwise identified with the machine to which it belongs.
- (e) Loose Counterpoises.—Where loose weights are used as a counterpoise they shall be clearly and indelibly marked with their equivalent weight and numbered to identify them with the machine to which they belong."

[F. No. WM-9(10)/98] RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

Foot Note: The Principle Rules were notified vide GSR 619(E), dated 1 July, 1987 and subsequently amended vide

1.GSR 354(E), dated 15.7.91 2.GSR 681(E), dated 20 July, 1992 3.GSR 27(E), dated 223.01.1997

4.GSR 629(E), dated 29.10.1997